

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Prima parte di 6

### Via Pietro Romano (tutta) Lunga Km 0,27 (m 270)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 38	2 (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante	mancante
2	altezza civico 52	I	I	I	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 25	2 (1 rotto)	I	mancante	I (1 rotto)	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 33	I	I	mancante	I	I	mancante	mancante
5	altezza civico 118	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

### Via Aufidio Namusa (tutta) Lunga Km 0,46 (m 460)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 244*	2	2	mancante	I	I	mancante	mancante
2	altezza civico 188*	3 (3 rotti)	I	I	I	mancante	mancante	mancante
3	altezza civico 180*	2	I (1 rotto)	I	I	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 156*	2 (1 rotto)	mancante	I	I	I	mancante	mancante
5	altezza civico 116*	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

\* Tali cassonetti non rispettano le direttive del' **Art. 20 del "Regolamenti dei Rifiuti del Comune di Roma"** perché l'apertura di tutti i cassonetti è posizionata a ridosso di una rete metallica che delimita il parco adiacente. Lo piccolissimo spazio tra la rete e il lato di apertura dei cassonetti, inoltre, è occupato da rovi che impediscono l'**agevole conferimento dei rifiuti** (punto 1 dell'art. 20 del suddetto regolamento)

### Via Cornelio Sisenna (tutta) Lunga Km 0,34 (m 340)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 10	1 (1 rotto)	I	I (1 rotto)	I	I	mancante	mancante
2	altezza civico 18	2 (1 rotto)	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante
3	altezza civico 20	mancante	mancante	I	mancante	I	mancante	mancante
4	altezza civico 22	2	I	I	I	mancante	mancante	mancante
5	altezza civico 26	I	I	mancante	I	I	mancante	mancante
6	altezza civico 36	3 (3 rotti)	I	I	I	mancante	mancante	mancante

### Via Marco Emilio Scauro (tutta) Lunga Km 0,15 (m 150)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 24	2	I	I	I	I	mancante	mancante

### Via Marcio Rutilio (tutta) Lunga Km 0,32 (m 320)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 116	3 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

### Via Marco Calidio (tutta) Lunga Km 0,12 (m 120)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 28	1 (1 rotto)	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante
2	nella parrocchia 26	mancante	mancante	mancante	mancante	mancante	2	2
3	altezza civico 22	2 (2 rotti)	I (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante

**Via Viale dei Romanisti**

dal civico 200 (incrocio Via Pietro Romano) al civico 302 (incrocio Via Palmiro Togliatti)

Lunga Km 0,63 (m 630)

	<b>Localizzazione cassonetto</b>	<b>Indifferenziata</b>	<b>Plastica e metallo</b>	<b>Organico</b>	<b>Carta e cartoncino</b>	<b>Vetro</b>	<b>Indumenti usati</b>	<b>Olio esausto</b>
1	altezza civico 200	mancante	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
2	altezza civico 217	2 (I rotto)	I	I	I (I rotto)	I	mancante	mancante
3	altezza civico 229	1 (I rotto)	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 223	1 (I rotto)	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
5	altezza civico 273	2 (I rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Seconda parte di 6

### Via Pietro Romano (tutta) Lunga Km 0,27 (m 270)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 38	2 (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante	mancante
2	altezza civico 52	I	I	I	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 25	2 (1 rotto)	I	mancante	I (1 rotto)	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 33	I	I	mancante	I	I	mancante	mancante
5	altezza civico 118	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

### Via Angelo Cassioli (tutta) Lunga Km 0,58 (m 580)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 19	3 (1 rotto)	I (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante
2	altezza civico 57	3 (2 rotti)	I	I	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 90	3	I	I	I	I	mancante	mancante
4	altezza civico 110	mancante	I	I	I	I	mancante	mancante
5	altezza civico 121	2	I	I	I (1 rotto)	I	mancante	mancante
6	altezza civico 125	I	I	I	mancante	mancante	mancante	mancante
7	altezza civico 132	I	I	I	I	mancante	mancante	mancante
8	altezza civico 142	I	mancante	mancante	I	I	mancante	mancante

### Via Augusto Marini (tutta) Lunga Km 0,06 (m 60)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 8	3	I	I	I	mancante	mancante	mancante

### Via Alessandro Benetti (tutta) Lunga Km 0,20 (m 200)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 8	I	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante

### Via Via Vitaliano Ponti (tutta) Lunga Km 0,17 (m 170)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 10	I (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Terza parte di 6

Via di Torre Spaccata Lunga Km 0,43 (m 430)

dal civico 251 (incrocio Via Casilina) al civico 161 (incrocio Viale dei Romanisti)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 169	3 (1 rotto)	1 (1 rotto)	1	1	mancante	mancante	mancante
2	altezza civico 232	2 (2 rotti)	1	1	1 (1 rotto)	1	mancante	mancante

Via Giovanni Camillo Peresio (tutta) Lunga Km 0,57 (m 570)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 3**	2	1	1	1	1	mancante	mancante

\*\* Tali cassonetti non rispettano l'Art. 25 D. Lgs. n. 285/1992 del Codice della strada, in quanto ostruiscono la visione di parte della carreggiata per chi si immette da via Iachella della Lenzara su via Peresio

Via Berneri (tutta) Lunga Km 0,47 (m 470)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 1	2 (2 rotti)	1	1 (rotto)	1	1	mancante	mancante
2	altezza civico 11	2	1	1	mancante	mancante	mancante	mancante
3	altezza civico 20a	2 (1 rotto)	1	mancante	mancante	1	mancante	mancante
4	altezza civico 20b	4 (2 rotti)	1	1 (1 rotto)	1	1	mancante	mancante
5	altezza civico 27*	2	1	mancante	1	1	mancante	mancante
6	altezza civico 33*	1 (1 rotto)	mancante	1	1	mancante	mancante	mancante

\* Tali cassonetti non rispettano le direttive del' Art. 20 del "Regolamenti dei Rifiuti del Comune di Roma" perché l'apertura di tutti i cassonetti è posizionata su terreno non asfaltato, incolto e ricoperto di rovi, accidentato e spesso fangoso, ciò impedisce l'agevole conferimento dei rifiuti (punto 1 dell'art. 20 del suddetto regolamento)

Via Augusto Lupi (tutta) Lunga Km 0,38 (m 380)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 44	3	2 (1 rotto)	2	2	1	mancante	mancante
2	altezza civico 73	1	1	1	1	1	mancante	mancante
3	altezza civico 76	2	1	1	1	mancante	mancante	mancante

Via Giggi Pizzirani(tutta)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 19	mancante	mancante	mancante	mancante	mancante	mancante	1

Via Marforio (tutta) Lunga Km 0,37 (m 370)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 5	2	1	mancante	2	mancante	mancante	mancante
2	altezza civico 19	mancante	mancante	mancante	mancante	1	mancante	mancante

Via Angelo Cassioli Lunga Km 0,25 (m 250)

dal civico 17 (incrocio Viale dei Romanisti) al civico 75

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 19	3 (1 rotto)	1 (1 rotto)	1	1	1	mancante	mancante
2	altezza civico 57	3 (2 rotti)	1	1	1	1	mancante	mancante

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Quarta parte di 6

Via Viale dei Romanisti Lunga Km 0,63 (m 630)

dal civico 200 (incrocio Via Pietro Romano) al civico 302 (incrocio Via Palmiro Togliatti)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 200	mancante	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
2	altezza civico 217	2 (1 rotto)	I	I	I (1 rotto)	I	mancante	mancante
3	altezza civico 229	I (1 rotto)	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 223	I (1 rotto)	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
5	altezza civico 273	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

Via Pietro Sommariva (tutta) Lunga Km 0,42 (m 420)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 20*	3 (2 rotti)	3	I	2	I	mancante	mancante
2	altezza civico 40*	2	I	mancante	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 44	2	I	I	I	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 60*	I	I	I	I	mancante	mancante	mancante
5	altezza civico 69*	I	I	I	I	I	mancante	mancante
6	altezza civico 72	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

\* Tali cassonetti non rispettano le direttive del' Art. 20 del "Regolamenti dei Rifiuti del Comune di Roma" perché l'apertura dei cassonetti è posizionata su terreno asfaltato ma per conferire i rifiuti si deve necessariamente posizionarsi su di un terreno incolto e ricoperto di rovi, accidentato e spesso fangoso, impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti (punto 1 dell'art. 20 del suddetto regolamento)

Via Adolfo Giaquinto (tutta) Lunga Km 0,34 (m 340)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 9	2 (1 rotto)	2 (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante
2	altezza civico 18	2	I	2	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 20	I	mancante	I	mancante	mancante	mancante	mancante

Via Luigi Ferretti (tutta) Lunga Km 0,26 (m 260)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 31	I	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
2	altezza civico 23	I	2	2	2	I	mancante	mancante
3	altezza civico 19	2	I	I	I	I	mancante	mancante

Via Mario Lizzani (tutta) Lunga Km 0,38 (m 280)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 75	2 (1 rotto)	2 (1 rotto)	I	mancante	I	mancante	mancante
2	altezza civico 45	mancante	I (1 rotto)	mancante	I	I	mancante	mancante
3	altezza civico 29	2 (1 rotto)	mancante	I	mancante	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 4	I (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante

Via Ermanno Ponti (tutta) Lunga Km 0,10 (m 100)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 4	2	I (1 rotto)	I	I	I	mancante	mancante

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Quinta parte di 6

**Via Rugantino** Lunga Km 0,40 (m 400)

dal civico 89 (incrocio Via Filippo Tacconi/Via Giuseppe Micheli) al civico 125 (incrocio Viale dei Romanisti)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 95	mancante	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
2	altezza civico 108	mancante	mancante	mancante	mancante	I	mancante	mancante
3	altezza civico 116	2 (1 rotto)	I	I	I	I	mancante	mancante
4	altezza civico 125	2	I	I	I	mancante	mancante	mancante

**Via Roberto Fancelli** Lunga Km 0,19 (m 190)

dal civico 3 (incrocio Via Pietro Sommariva) al civico 49 (incrocio Francesco Deligado)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 23	2	I	I	I	I	mancante	mancante
2	altezza civico 41	I	I	I	I	I	mancante	mancante

**Via Pietro Sommariva** Lunga Km 0,20 (m 200)

- dal civico 10 (incrocio Viale dei Romanisti) al civico 39 (incrocio Via Roberto Fancelli)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 20*	3	3	I	2	I	mancante	mancante

\* Tali cassonetti non rispettano le direttive del' **Art. 20 del "Regolamenti dei Rifiuti del Comune di Roma"** perché l'apertura dei cassonetti è posizionata su terreno asfaltato ma per conferire i rifiuti si deve necessariamente posizionarsi su di un terreno incolto e ricoperto di rovi, accidentato e spesso fangoso, impedendo l'**agevole conferimento dei rifiuti** (punto 1 dell'art. 20 del suddetto regolamento)

## Quartiere di Torre Spaccata

Descrizione localizzazione Cassonetti AMA – Sesta parte di 6

**Via Rugantino** Lunga Km 0,55 (m 550)

dal civico 1 (incrocio Viale dei Romanisti) al civico 89 (incrocio Via Filippo Tacconi/Via Giuseppe Micheli)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 1*	1	2	2 (1 rotto)	2	1	mancante	mancante
2	altezza civico 29*	mancante	mancante	1	mancante	1	mancante	mancante
3	altezza civico 31*	2	1	mancante	1	mancante	mancante	mancante
4	altezza civico 41*	2 (1 rotto)	mancante	mancante	mancante	mancante	mancante	mancante
5	altezza civico 47*	mancante	1	1	1	1	mancante	mancante
6	altezza civico 73	3 (2 rotti)	2	1	2	1	mancante	mancante

\* Tali cassonetti non rispettano le direttive del' **Art. 20 del "Regolamenti dei Rifiuti del Comune di Roma"** perché l'apertura di tutti i cassonetti è posizionata su terreno non asfaltato, incolto e ricoperto di rovi, accidentato e spesso fangoso, ciò impedisce **l'agevole conferimento dei rifiuti** (punto 1 dell'art. 20 del suddetto regolamento)

**Via Roberto Fancelli** Lunga Km 0,25 (m 250)

dal civico 149 (incrocio Via Rugantino) al civico 171 (incrocio Via Rugantino)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 151	1	1	1	1	1	mancante	mancante
2	altezza civico 161	1	1	1	1	1	mancante	mancante

**Via Settimio di Vico** (tutta) Lunga Km 0,19 (m 190)

	Localizzazione cassonetto	Indifferenziata	Plastica e metallo	Organico	Carta e cartoncino	Vetro	Indumenti usati	Olio esausto
1	altezza civico 25	3 (3 rotti)	1	2 (1 rotto)	3 (1 rotto)	mancante	mancante	mancante
2	altezza civico 53	mancante	mancante	mancante	mancante	1	mancante	mancante